

Evol Automation s.r.l.s.via Manfredonia, 15
71121 Foggia (158)Telefono: 08811781538/3351342929 - Fax:
08811781538
Email: evolautomation@libero.it**ICO Industria Cartone Ondulato Srl**via Marisa Belisario, 460
65019 Pianella (195)
Partita IVA: 00238610687

Descrizione

Ricerca guasto filmatrice fine linea - Totale: 15:00

Data : 23/04/2020 15.30 - Durata : 03:00

Collegamento e ricerca guasto su PLC Ron cp1I . Il finecorsa di ingresso rulliera non legge correttamente il passaggio del bancale dando di conseguenza una falsa misura.

Data : 23/04/2020 17.30 - Durata : 01:00

Meccanici ed elettricisti hanno provveduto a saldare una staffa sotto il trasporto a rulli per modificare la posizione di lettura. Probabilmente la presenza della barriera di sicurezza (emettitore) in posizione contrapposta dava fastidio al sensore

Data : 23/04/2020 18.30 - Durata : 01:00

Prove funzionali. Sostituiti 4 relè nel quadro rulliera. Comandano la presenza della pedana al carico ed allo scarico

Data : 24/04/2020 10.00 - Durata : 03:00

Verifica funzionale. nella notte hanno processato i bancali Vibac particolarmente grandi.

Il bancale impegnava contemporaneamente il Finecorsa di ingresso del trasportatore della nastratrice e quello immediatamente dietro.

Abbiamo provato a sostituire e riposizionare il finecorsa ma la posizione del bancale è gestito dal PLC della linea trasporti e non dalla macchina filmatrice.

Data : 24/04/2020 16.00 - Durata : 02:00

Backup plc linea trasporti.

Verifica delle modifiche da apporta per lo spostamento del finecorsa.

Data : 29/04/2020 15.00 - Durata : 05:00

Modifica meccanica sulla rulliera per spostare il finecorsa prima della filmatrice.

Prove funzionali. E' stato necessario fare una ricerca guasti software per individuare una memoria sul PLC delle rulliere che si bloccava in determinate condizioni. Modificato ed effettuate prove in produzione.

Taratura e calibrazione dei Finecorsa.

Name and signature of intervening:

Name and signature of customer: